Приложение 2
к приказу Минприроды России
от 09.11.2020 N 910

УТВЕРЖДАЮ:

Министр природных ресурсов
Курской области
должность

Левин М.С.
фамилия, имя и отчество (приналичии)

12.08.2026г.
дата

Акт
лесопатологического обследования № 2026-1/2
лесных насаждений Горшеченского лесничества
Курской области

Способ лесопатологического обследования: Визуальное
Инструментальное V

Место проведения:

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал (кварталы)	Выдел (выделы)	Площадь, га	ЛП выдел	Площадь ЛП выдела
Касторенское	-	18	17	1.1248	-	-

Лесопатологическое обследование проведено на общей площади 1,1248 га.

Кадастровый номер участка: 46:08:010601

Документ о праве пользования: договор аренды б/н от 12.08.2010 г, вид разрешенного использования лесов: заготовка древесины.

2. Инструментальное (детальное) обследование лесных насаждений.

2.1 Лесничество: Горшеченское, уч. лесничество: Касторенское,
участок: -, кв. 18 выд. 17 ЛП выдел: -.

Наличие ограничений или особенностей участка, влияющих на назначение СОМ:
имеется угроза возникновения очагов вредных организмов; имеется угроза увеличения пожарной опасности в лесах.

2.2. Фактическая таксационная характеристика лесного насаждения не соответствует таксационному описанию. Причины несоответствия:
неравномерный состав и другие характеристики насаждения.

2.3. Состояние насаждения: с нарушенной устойчивостью.

2.4 СКС насаждения: 2,76. Причины ослабления, повреждения насаждения: повреждение (заселено или отработано) златкой ясеневой изумрудной узкотелой (код 332); опёнок (код 467); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Данные причины определены по следующим признакам: ажурность кроны; отработано стволовыми вредителями >1/2 окр. ств. под кроной; наличие гнили; обрыв корней (вывал) прошлых лет.

2.4.1 Заселено (отработано) стволовыми вредителями:

Вид вредителя	Поро-да	Встречаемость заселенных деревьев, % от запаса породы	Встречаемость отработанных деревьев, % от запаса породы	Степень заселения лесного насаждения
1	2	3	4	5
Златка ясеневая изумрудная узкотелая	Я	0.0	89.9	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

2.4.2 Повреждено огнем:

Вид пожара	Порода	Состояние корневых лап		Состояние корневой шейки		Высушивание луба		Обугленность древесины более 1/3 высоты ствола	
		% поврежденных огнем корней	% деревьев с данным повреждением	Обугленность древесины шейки по окружности	% деревьев с данным повреждением	по окружности (1/4;1/2;3/4;более 3/4)	% деревьев с данным повреждением	по окружности ствола (< 1/2; > 1/2)	% деревьев с данным повреждением
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
-	-								
	-								
	-								
	-								
	-								

2.4.3 Поражено болезнями:

Болезнь/возбудитель	Порода	Встречаемость % от запаса насаждения	Степень поражения лесного насаждения
1	2	3	4
Опёнок	Дн	4.7	-
Опёнок	Я	2.7	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

2.5. Выборке подлежит 31,1 % деревьев по запасу, в том числе:
без признаков ослабления 0 %,
ослабленных 0 %,
сильно ослабленных 0 %,
усыхающих 0 %,
свежего сухостоя 0 %,
свежего ветровала 0 %,
свежего бурелома 0 %,
старого сухостоя 25,6 %,
старого ветровала 5,5 %,
старого бурелома 0 %.

2.6. Полнота лесного насаждения после уборки деревьев, подлежащих рубке, составит: 0,6.

Критическая полнота для данной категории лесных насаждений и преобладающей породы составляет 0,3.

Заключение к инструментальному обследованию участка

На участке имеется насаждение с нарушенной устойчивостью, в целях улучшения санитарного и лесопатологического состояния участка назначается проведение ВСР на площади 1,1248 га. Вырубаемый запас составляет 141,5 куб.м

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел	Площадь выдела, га	ЛП выдел	Площадь ЛП выдела	Вид мероприятия	Площадь мероприятия, га	Порода	Доля выбираемой древесины по запасу, %	Рекомендуемый срок проведения мероприятия
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Касторенское	-	18	17	1.1248	-	-	ВСР	1.1248	Дн, Я,	31.1	2026 - 2028 год

Ведомость перечета деревьев, назначенных в рубку, и абрис лесного участка прилагаются (прил. 2 и 3 к данному акту).

Рекомендации по проведению мероприятий, не относящихся к мероприятиям по предупреждению распространения вредных организмов: нет.

Дата проведения обследований: 15.07.2026 года.

Дата составления документа: 07.08.2026 года.

Исполнитель работ по проведению ЛПО:

ФИО: Фолимонов В.С.

Организация: филиал ФБУ "Рослесозащита" - "ЦЗЛ Воронежской области"

Должность: начальник отдела

Подпись

Телефон: 89202180766

Приложение 1

Ведомость

к акту лесопатологического обследования № _____

лесных участков с выявленными несоответствиями таксационным описаниям

Субъект Российской Федерации: Курская область. Лесничество (лесопарк): Горшеченское.

Участковое лесничество: Касторенское. Урочище (лесная дача): -.

Год проведения лесоустройства	Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Источник данных	Номер ЛП выдела	Площадь ЛП выдела, га	Таксационная характеристика									Заложено пробных площадей	
										состав	порода	возраст, лет	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га	количество, шт.	общая площадь, га
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2023	18	17	1.1248	Защитные	Противоэрозионные леса	нет	**ТО**			6Дн2Кл2Я	Дуб низкоствольный	100	29	36	ДСН	0.6	1	280		
							Ф	-	-	5Дн3Я2Кл+Лп+Гш	Дуб низкоствольный	103	28	24	ДСН	0.9	1	404	1	1.1248

Примечание:

ТО - таксационные описания

Ф - фактическая характеристика лесного насаждения

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолимонов В.С. _____

Дата составления документа: 07.08.2026 года. Тел. 89202180766

Приложение 1.1

к акту лесопатологического обследования № _____

Результаты проведения лесопатологического обследования
лесных насаждений за 15.07.2026 года.

Субъект Российской Федерации: Курская область. Лесничество (лесопарк): Горшеченское.

Участковое лесничество: Касторенское. Урочище (лесная дача): -.

Номер квартала	Номер выдела	Площадь выдела, га	Целевое назначение лесов	Категория защитных лесов	ОЗУ	Номер лп выдела	Площадь лп выдела, га	Таксационная характеристика лесного насаждения									Число деревьев на пробе, шт.	Распределение деревьев по категориям состояния, % от запаса														Причина ослабления, повреждения	Подлежит рубке, % от запаса	Назначенные мероприятия	
								состав	порода	возраст	средняя высота, м	средний диаметр, см	тип леса	полнота	бонитет	запас, куб. м/га		без признаков ослабления		ослабленные		сильно ослабленные		усыхающие		свежий сухостой	свежий ветровал	свежий бурелом	старый сухостой	старый ветровал	старый бурелом			вид	площадь, га
																		Н	Р	Н	Р	Н	Р	Н	Р									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
18	17	1.1248	Защитные	Противоэрозионные леса	нет	-	-	5Дн3Я2Кл+Лп+Гш	**Всего**	103	28	24*	ДСН	0,9*	1	404	693	17.2		51.7									25.6	5.5		332; 467; 821.	31.1	ВСР	1.1248
									Дн	-	-	-	-	-	-	-		26.3		64.3									3.8	5.6			9.4		
									Я	-	-	-	-	-	-	-													89.9	10.1			100.0		
									Кл	-	-	-	-	-	-	-		5.4		94.6															
									Лп	-	-	-	-	-	-	-		85.7		14.3															
									Гш	-	-	-	-	-	-	-		100.0																	
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			
										-	-	-	-	-	-	-																			

Условные обозначения: Н - деревья не подлежат рубке; Р - деревья подлежат рубке.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолимонов В.С. _____

Дата составления документа: 07.08.2026 года. Тел. 89202180766

Приложение 2
к акту лесопатологического обследования № _____

ВРЕМЕННАЯ ПРОБНАЯ ПЛОЩАДЬ

1.1 Субъект Российской Федерации: Курская область.
Лесничество (лесопарк): Горшеченское.
Участковое лесничество: Касторенское.
Урочище (лесная дача): -.
Квартал: 18. Выдел: 17. Площадь выдела: 1,1248 га.
Лесопатологический выдел: -
1.2 Метод перечета: сплошной перечет.
Количество лент/площадок: 1.
Размеры площадок: - м
Размер временной пробной площади: 1,1248 га.
1.3 Фактичекая таксационная характеристика насаждения:
состав: 5Дн3Я2Кл+Лп+Гш; возраст: 103 лет; тип леса: ДСН; бонитет: 1.
запас на га: 404; полнота: 0,9; возобновление: отсутствует.
1.4 Номер очага вредных организмов: б/н.
Тип очага вредных организмов: -.
Фаза развития очага вредных организмов: -.

1.5 Причины ослабления, повреждения насаждения и время: повреждение (заселено или отработано) златкой ясеневой изумрудной узкотелой (код 332); опёнок (код 467); воздействия сильных ветров прошлых лет, повлекшие наклон более 10°, изгиб или вывал деревьев (код 821). Время повреждения: 2023-2025 гг. Состояние насаждения: с нарушенной устойчивостью, СКС насаждения 2,76.

1.6 Назначенные мероприятия: ВСР.

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолимонов В.С. _____

Дата составления документа: 07.08.2026 года. Тел. 89202180766

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ

Итоговая ведомость по насаждению. СКС насаждения: 2,76.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			85											37			122	5.3
16	5		76											20		35	136	8.2
20	6		36											20		14	76	4.9
24	8		24											17		15	64	4.6
28	7		43											11		10	71	3
32	10		43											2		8	63	1.4
36	5		42													16	63	2.3
40	11		23													9	43	1.3
44	9		13											2		5	29	1
более 44	7		7													12	26	
итого, шт	68		392											109		124	693	233
итого, куб.м.	78.3		234.2											33.7		107.8	454	141.5
итого, куб,%	17.2		51.7											7.4		23.7	100	31.1

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

Порода1: Дн. СКС породы: 2,02.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12														1			1	0.5
16			4											6			10	2.9
20			5											9			14	4.3
24	1		8											13			22	6
28	1		23											10			34	4.8
32	7		26											1			34	0.5
36	4		28														32	
40	11		19														30	
44	8		10											2			20	1
более 44	6		7														13	
итого, шт	38		130											42			210	42
итого, куб.м.	60.4		147.5											21.6			229.5	21.6
итого, куб,%	26.3		64.3											9.4			100	9.4

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

Порода2: Я. СКС породы: 5.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12														36			36	18.8
16														14		35	49	25.8
20														11		14	25	13.1
24														4		15	19	9.9
28														1		10	11	5.8
32														1		8	9	4.7
36																16	16	8.4
40																9	9	4.7
44																5	5	2.6
более 44																12		
итого, шт														67		124	191	191
итого, куб.м.														12.1		107.8	119.9	119.9
итого, куб,%														10.1		89.9	100	100

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

Порода3: Кл. СКС породы: 1,95.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			82														82	
16			71														71	
20			31														31	
24	1		16														17	
28	1		20														21	
32			17														17	
36			14														14	
40			4														4	
44	1		3														4	
более 44	1																	
итого, шт	4		258														262	
итого, куб.м.	4.9		86.2														91.1	
итого, куб,%	5.4		94.6														100	

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4

Порода4: Лп. СКС породы: 1,14.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
12			3														3	
16	1		1														2	
20	3																3	
24	2																2	
32	1																1	
-																		
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	7		4														11	
итого, куб.м.	3		0.5														3.5	
итого, куб,%	85.7		14.3														100	

Причины назначения в рубку деревьев категорий состояния:

1

2

3

4


Порода5: Гш. СКС породы: 1.

Ступени толщины см	Количество деревьев по категориям состояния, шт.																Всего	
	1		2		3		4		5		5 (а,б,в)			5 (г,д,е)			шт./ куб.м.	в т.ч. подлежит рубке, %
	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	Н	З	О	Н	З	О		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
16	4																4	
20	3																3	
24	4																4	
28	5																5	
32	2																2	
36	1																1	
-																		
-																		
-																		
-																		
итого, шт	19																19	
итого, куб.м.	10																10	
итого, куб,%	100																100	


Приложение 3
к акту лесопатологического обследования № _____
утвержденному Приказом
Минприроды России
от 09.11.2020 №910

Абрис участка леса

Масштаб 1:10000



Условные обозначения:

обследуемая площадь 

неэксплуатационная площадь 

№ квартала	№ выдела	№ ЛП выдела	Размеры ленты (круговой площадки) перечета					Координаты ПП	
			Сплошной перечет	Длина, м	Ширина, м	Радиус, м	Площадь, га		
18	17	-	Сплошной перечет	-	-	-	1.1248		

Пространственное размещение лесопатологических выделов

Номера точек	Координаты		Длина, м
1->2	51,75968°	38,42511°	70
2->3	51,75995°	38,4242°	75.9
3->4	51,76038°	38,42333°	20.1
4->5	51,76048°	38,42357°	23.9
5->6	51,76069°	38,42366°	16.3
6->7	51,7608°	38,42383°	82.4
7->8	51,76063°	38,425°	35.5
8->9	51,76094°	38,42512°	25.9
9->1	51,76101°	38,42548°	150.3

Исполнитель работ по проведению лесопатологического обследования:

Фолимонов В.С.

Дата составления документа: 07.08.2026 года. Тел. 89202180766

Лесничество — ИП Глава К(Ф)Х Плеханов В.А. Горшеченское лесничество

Участковое лесничество — Касторенское участковое лесничество

Вид целевого назначения — Защитные леса

Категория защитных лесов — Ценные леса: противоэрозионные леса

Лесной квартал — 18

Номер лесотаксационного выдела	Площадь лесотаксационного выдела, га	Состав лесного насаждения, характеристика подроста и подлеска, напочвенного покрова, почвы, рельефа, особенностей лесотаксационного выдела, порослевого происхождения лесного насаждения, характеристики лесных культур, наименование категории не покрытых лесной растительностью земель, наименование категории нелесных земель	Номер яруса лесного насаждения	Высота яруса лесного насаждения, м	Наименование древесной породы	Возраст древесной породы, лет	Высота древесной породы, м	Диаметр древесной породы, см	Класс возраста преобладающей породы	Группа возраста лесного насаждения (для земель, покрытых лесной растительностью)	Класс бонитета лесных земель	Тип леса/тип лесорастительных условий лесотаксационного выдела (для лесных земель)	Полнота лесного насаждения или приживаемость несомкнувшихся лесных культур	Запас древесины, куб.м			Класс товарности лесного насаждения	Запас на лесотаксационном выделе, куб.м					Хозяйственные мероприятия
														на 1 га	общий запас на лесотаксационном выделе	в том числе, по составляющим породам		сухостоя	естественных редин	единичных деревьев	захламленности		
																					общий	ликвидный	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		культуры - 65г., вспашка бороздами, посадка ручная, состояние - удовлетворительное																					
17	1,1248	6ДН2КЛ2Я	1	29	ДН	100	29	36	10	4	1	ДСН	0,6	280	315	189	2						
					КЛ	80	29	32				Д2				63	2						
					Я		28	36								63	2						
		Подлесок: Лещина. Густой																					
18	0,6959	Несомкнувшиеся культуры																					
		10Д			Д	2	1				2	ДСН	35										
												Д2											
		культуры - 22г., вспашка бороздами, посадка ручная, состояние - удовлетворительное																					
19	1,0295	8ДН2КЛ+Я	1	29	ДН	100	29	36	10	4	1	ДСН	0,6	240	247	198	2						
					КЛ	80	29	32				Д2				49	2						
		Подлесок: Лещина. Густой																					
20	1,1782	Несомкнувшиеся культуры																					
		10Д			Д	2	1				2	ДСН	35										
												Д2											
		культуры - 22г., вспашка бороздами, посадка ручная, состояние - удовлетворительное																					
23	0,5226	Биополяны																					
24	0,4980	8ДН2КЛ	1	28	ДН	95	28	36	10	4	1	ДСН	0,5	230	115	92	2						2
					КЛ		28	36				Д2				23	2						
		Подрост: 10КЛ (5 лет), 2 м, 1 тыс.шт/га																					
		Участок с пересечением с ИК																					
25	0,0331	Биополяны																					
		Участок с пересечением с ИК																					
26	0,0067	8ДН2КЛ+Я	1	29	ДН	100	29	36	10	4	1	ДСН	0,5	200	1	1	2						
					КЛ	80	29	32				Д2					2						
		Участок с пересечением с ИК																					
27	1,8127	8ДН2КЛ+Я	1	29	ДН	100	29	36	10	4	1	ДСН	0,6	240	435	348	2						
					КЛ	80	29	32				Д2				87	2						
28	0,7533	Несомкнувшиеся культуры																					
		10Д			Д	1	1				2	ДСН	35										

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ВЕРНО
нач. управления охраны заведующего
(должность)
Е.А. Мирошникова
(фамилия, подпись)